



GLOVES ถุงมือจับชิ้นงาน/ ถุงมือกันบาด / ถุงมือสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

EN388+A1
4131A



MaxiFlex® : 34-874
ULTIMATE™



EN388+A1
4131A



MaxiFlex® : 42-874
ULTIMATE™



EN388+A1
4331B
A2 (ANSI/ISEA 105 (2016))



MaxiFlex® : 34-8743
CUT™

ถุงมือจับชิ้นงาน งานประกอบทั่วไป
สี / สีเคลือบ เทา/ดำ
ความยาว(sizeXL) 22.5 cm
ความหนา(ฝ่ามือ) 1.00 mm
มาตรฐาน 4131A EN388:2016+A1:2018
คุณสมบัติอื่นๆ สัมผัสอาหารได้
กันสกปรกได้

ถุงมือจับชิ้นงาน งานประกอบทั่วไป
สี / สีเคลือบ เทา/ดำ
ความยาว(sizeXL) 22.5 cm
ความหนา(ฝ่ามือ) 1.00 mm
มาตรฐาน 4131A EN388:2016+A1:2018
คุณสมบัติอื่นๆ ระบายอากาศดีพิเศษ
กันสกปรกได้

ถุงมือกันบาด งานQC(เสี่ยงเจอของคม)
สี / สีเคลือบ เขียว/ดำ
ความยาว(sizeXL) 24.5 cm
ความหนา(ฝ่ามือ) 0.80 mm
มาตรฐาน 4331B EN388:2016+A1:2018
คุณสมบัติอื่นๆ กันบาด ANSI: A2
กันสกปรกได้

EN388+A1
4121A




MaxiFlex® : 34-274
ELITE™



ถุงมือจับชิ้นงาน งานประกอบชิ้นเล็ก
สี / สีเคลือบ น้ำเงิน/ฟ้า
ความยาว(sizeXL) 23.0 cm
ความหนา(ฝ่ามือ) 0.80 mm
มาตรฐาน 4121A EN388:2016+A1:2018
คุณสมบัติอื่นๆ บางพิเศษ กระชับมือ
จับถนัด กันสกปรกได้

มาตรฐานถุงมือนิรภัย

EN 388:2016



4342CP

ค่าการ เสียดสี	ค่าการ กันบาด	ค่าการ ฉีกขาด	ค่าการ เจาะทะลุ	ค่าทดสอบ TDM	ค่าการ กระแทก*
4	3	4	2	C	P
ระดับ (1-4)	(1-4)	(1-4)	(1-4)	A - F	P, X

*กรณีที่ไม่ใช้
ถุงมือกันกระแทก
ไม่ต้องทดสอบ
(เว้นว่างไปได้)


การวัดขนาดถุงมือ (Size)

DIMENSIONS (in/cm)

	S	M	L	XL
A	8.1 / 20.5	8.5 / 21.5	8.7 / 22.0	8.9 / 22.5
B	3.2 / 8.2	3.3 / 8.4	3.7 / 9.4	3.8 / 9.7
H	แดง	ส้ม	ขาว	เหลือง

H : ส้นถุงมือ

7/S , 8/M , 9/L , 10/XL



ค่ามาตรฐาน
EN 388:2016

แรง: นิวตัน(N)

A

(2-4.9)

B

(5-9.9)

C

(10-14.9)

D

(15-21.9)

E

(22-29.9)

F

(30+)

**ANSI
105 Level**

A1

200-499

A2

500-999

A3

1000-1499

A4

1500-2199

A5

2200-2999

A6

3000-3999

A7

4000-4999

A8


5000-5999

A9

6000+

หน่วย: กรัม(g)

ถุงมือที่ทดสอบ
(Glove Sample)



EN388+A1
3442C

A3 ANSISEA 105 (2016)

1935/2004/EC (food contact within EU)



MaxiCut®: 58-917
ULTRA™



EN388+A1
4442C

A3 ANSISEA 105 (2016)



MaxiCut®: 44-3745
ULTRA™



EN388+A1
4343E

A5 ANSISEA 105 (2016)



MaxiCut®: 52-5745E
ULTRA™



ถุงมือกันบาด

Med-High Cut

สี (ไม่เคลือบ)

น้ำเงินอ่อน

ความยาว(sizeXL)

22 cm

ความหนา(ฝ่ามือ)

0.80 mm

มาตรฐาน

3442C / ANSI A3

คุณสมบัติอื่นๆ

สัมผัสอาหารได้
ทัชสกรีนได้

ถุงมือกันบาด

Med-High Cut

สี / สีเคลือบ

ฟ้าหม่น/ดำ

ความยาว(sizeXL)

24 cm

ความหนา(ฝ่ามือ)

1.00 mm

มาตรฐาน

4442C / ANSI A3

คุณสมบัติอื่นๆ

สัมผัสอาหารได้
ทัชสกรีนได้

ถุงมือกันบาด

High Cut

สี / สีเคลือบ

เทา/ดำ

ความยาว(sizeXL)

25 cm

ความหนา(ฝ่ามือ)

1.20 mm

มาตรฐาน

4343E / ANSI A5

คุณสมบัติอื่นๆ

ระบายอากาศดีพิเศษ
กันบาดระดับ5, ทัชสกรีน

EN388+A1
4331B

A2 ANSISEA 105 (2016)



MaxiCut®: 34-304
OIL™



EN388+A1
4341B

A2 ANSISEA 105 (2016)

EN 407: X1XXXX



MaxiCut®: 44-304
OIL™



EN388+A1
3442C



MaxiCut®: 89-5745
ULTRA™



ถุงมือกันบาด

Med Cut (เจอน้ำมัน)

สี / สีเคลือบ

เขียว/เทาดำ

ความยาว(sizeXL)

25 cm

ความหนา(ฝ่ามือ)

1.30 mm

มาตรฐาน

4331B/ ANSI A2

คุณสมบัติอื่นๆ

ใช้ในงานที่มีคราบน้ำมัน
ป้องกันการบาดระดับ 2

ถุงมือกันบาด

Med Cut (น้ำมัน+ร้อน)

สี / สีเคลือบ

เขียว/ดำ

ความยาว(sizeXL)

24 cm

ความหนา(ฝ่ามือ)

1.10 mm

มาตรฐาน

4341B / ANSI A2

คุณสมบัติอื่นๆ

ใช้ในงานที่มีคราบน้ำมัน
กันความร้อนระดับ 1

สีปลอดแวน

สีฟ้าอมน้ำเงิน

ความยาว(sizeXL)

45 cm

ความหนา(ฝ่า)

1.10 mm

มาตรฐาน

3442C / cut C

คุณสมบัติอื่นๆ

ปลอดแวนกันบาด
ป้องกันบาดระดับ 4/C
ระบายอากาศดี ไม่อับ
ใส่กระชับ ชักล้างได้

EN 374



AKL

ผ่านการทดสอบ
จุ่มในสารเคมี 10-480 นาที

- A Methanol (เมทานอล)
- B Acetone (อะซิโตน)
- C Acetonitrile (อะซิโตนไทร)
- D Dichloromethane (ไดคลอโรมีเทน)
- E Carbonyl disulphide (คาร์บอนไดซัลไฟด์)
- F Toluene (โทลูอีน)
- G Diethylamine (ไดเอทิลามีน)
- H Tetrahydrofuran (เตตระไฮโดรฟูแรน)
- I Ethyl acetate (เอทิลอะซิเตต)
- J n-Heptane (เอนเฮปเทน)
- K Sodium hydroxide 40% (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
- L Sulphuric acid 96% (กรดซัลฟิวริก)

EN 407



abcdef

EN 374



abc

มาตรฐานลักษณะในการทนความร้อน ระดับ 1 - 4 (หากไม่ได้ทดสอบ X)

- a Flammability (ต้านทานเปลวไฟ)
- b Contact Heat (การสัมผัสของร้อน)
- c Convective Heat (การหวั่นไหวความร้อน)
- d Radiant Heat (ต้านทานรังสีความร้อน)
- e Small Molten Metal Splash (ทนต่อสะเก็ดเหล็กหลอมเล็ก/จำนวน)
- f Large Molten Metal Splash (ทนต่อสะเก็ดเหล็กหลอมใหญ่/กรัม)

มาตรฐานในการทนต่อความเย็น/น้ำแข็ง ระดับ 1 - 4 (หากไม่ได้ทดสอบ X)

- a Convective Cold (การหวั่นไหวความเย็น)
- b Contact Cold (การสัมผัสของเย็น)
- c Water Permeability (การซึมผ่านของน้ำ)

EN388-A1
4121A

ISO 18889:2019: GR



MaxiDry : 56-425

EN388-A1
4111A

EN ISO 374-1+A1/Type C
EN ISO 374-5:2016



MaxiDry : 56-426

EN388-A1
4232B

EN 511:2006: 021
EN 407:2020: X1XXXX



MaxiDry : 56-451

ถุงมือกันสารเคมี	ทนต่อน้ำมัน/ของเหลว
สี / สีเคลือบ	ม่วง/ดำ (เคลือบ3/4)
ความยาว(sizeXL)	24 cm
ความหนา(ฝ่ามือ)	1.30 mm
มาตรฐาน	4121A
คุณสมบัติอื่นๆ	เหมาะสำหรับใช้ในงานที่มี น้ำมันเยิ้มหรือเปียก

ถุงมือกันสารเคมี	ป้องกันสารซึมผ่าน
สี / สีเคลือบ	ม่วง/ดำ
ความยาว(sizeXL)	26 cm
ความหนา(ฝ่ามือ)	1.00 mm
มาตรฐาน	4111A/ EN374 :C
คุณสมบัติอื่นๆ	ทนต่อสารเคมีและ สารเคมีไม่ซึมผ่าน

ถุงมือห้องเย็น	เคลือบบริเวณฝ่ามือ
สี / สีเคลือบ	ม่วง/ดำ
ความยาว(sizeXL)	28 cm
ความหนา(ฝ่ามือ)	2.00 mm
มาตรฐาน	4232B/ EN407 X1XXXX EN511 021
คุณสมบัติอื่นๆ	ทนความเย็นได้ถึง -30°C ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้

EN388-A1
4321B

A2 (ANSI/ISEA 105 (2018))



MaxiChem : 76-833

EN388-A1
4121A

EN 16350:2014: Vertical resistance $R_v < 1.0 \times 10^5 \Omega$
Antistatic
EN613-2-3:2017



MaxiFlex : 34-774B

EN388-A1
1241B

EN 511:2006: X1X
EN 407: X2XXXX



MaxiTherm : 30-201

ถุงมือกันสารเคมี	Med Cut (กันบาด)
ความยาว(sizeXL)	35 cm
ความหนา(ฝ่ามือ)	1.10 mm
มาตรฐาน	4321B / ANSI A2
EN ISO 374	typeA / JKLMNO
คุณสมบัติอื่นๆ	กันสารเคมีได้อย่างดี ป้องกันการบาดระดับ 2

ถุงมือจับชิ้นงาน	Antistatic
สี / สีเคลือบ	เทาอ่อน/ดำ
ความยาว(sizeXL)	22.5 cm
ความหนา(ฝ่ามือ)	0.75 mm
มาตรฐาน	4121A/ EN16350:2014
คุณสมบัติอื่นๆ	ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ กัซสกรีนได้สบายใจ

ถุงมือกันร้อน/เย็น	ทนต่อความร้อน/เย็น
สี / สีเคลือบ	ส้ม/เทา
ความยาว(sizeXL)	26.5 cm
ความหนา(ฝ่ามือ)	2.50 mm
มาตรฐาน	1241B/ EN407 X2XXXX EN511 X1X
คุณสมบัติอื่นๆ	ทนความร้อนได้ถึง 180°C เหมาะสำหรับงานแห้ง ร้อน/เย็น

ขั้นตอนการล้างถุงมือATG MaxiFlex Cut



MaxiFlex[®] : 34-8743
cut™



DO NOT BLEACH
ห้ามบีด ถุงมือเค็ดงาเวลาซัก



1. สวมถุงมือทั้งซ้ายและขวา



2. เปิดน้ำ(ไม่เกิน40°C)ให้ถุงมือเปียก



3. เริ่มล้างด้วยน้ำสบู่และถูจนเกิดฟอง



4. ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ/ นิ้วถูข้อมือ /ใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือ/ถูหัวแม่มือ /ถูรอบข้อมือทั้งสองข้าง



5. ล้างฟองออกด้วยน้ำ(ไม่เกิน40°C)



6. กรอกน้ำล้างลงในถุงมือ



7. สะบัดเล็กน้อย ห้ามบิด (เพราะถุงมือจะเสียรูป)



8. ผึ่งไว้ในที่ร่มหรือใช้เครื่องอบผ้า ให้แห้ง